



Area di intervento da Ovest prima dei lavori




Area di intervento da Ovest (23 Ago 2010)

— Profilo del terreno prima dei lavori

— Profilo del terreno allo stato attuale



Area di intervento da Est prima dei lavori



Area di intervento da Est (23 Ago 2010)

- Profilo del terreno prima dei lavori
- Profilo del terreno allo stato attuale



Sbancamento ardito presso la Colonna Votiva



Sbancamento ardito presso la Colonna Votiva (da Sud)