



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
- LECCE -

Risposta al foglio prot. n... del ...

Rif. prot. n. ... del ...

Class 34.04.00/114

Al

Comune di Vernole
Piazza Vittorio Veneto, 54
73029 - Vernole (LE)

c.a. Sindaco
Ufficio Tecnico
protocollo@pec.comunedivernole.it

e.p.c.

Italia Nostra
Gruppo Lecce – Sezione Sud Salento
antonio.costantini@casaporcara.it
sudsalento@italianostra.org

OGGETTO: Nota Italia Nostra 27.04.2021 “*Vernole (LE) - Rilevanti crolli delle mura nel borgo fortificato di Acaya. Considerazioni e richieste*”.

Con riferimento all’argomento in oggetto, si fa seguito alla precorsa corrispondenza e alle precedenti interlocuzioni tra la Scrivente e codesto Comune avviate ai fini di condividere un percorso per assicurare la salvaguardia delle Mura e dei fossati di Acaya; in particolare si richiamano i sopralluoghi congiunti effettuati il 12 ottobre 2013 e il 15.11.2018 durante i quali sono state constatate le situazioni di grave compromissione di molti tratti della cinta fortificata, producendo documentazione fotografica conservata agli atti d’Ufficio.

In entrambe le occasioni la Scrivente ha rappresentato che il presupposto necessario per poter intraprendere qualunque azione di salvaguardia e recupero del complesso monumentale e paesaggistico di Acaya, risiede sia nell’individuazione certa delle proprietà private dei diversi tratti di Mura sia nella necessaria e improcrastinabile ricognizione dei luoghi interessati dai provvedimenti di vincolo per accertarne lo stato autorizzativo (cfr. note della Scrivente prot. n. 3500 del 07.03.2014 e n. 4581 del 27.03.2014).

Tanto premesso, si coglie l’occasione della nota trasmessa da Italia Nostra (inviata anche a codesto Comune) per rinnovare la disponibilità di quest’Ufficio ad intraprendere un percorso condiviso che possa assicurare la salvaguardia del complesso culturale in argomento, avviando le necessarie attività e verifiche propedeutiche di rispettiva competenza.

Nelle more di quanto sopra, relativamente alle zone di crollo visibili nelle immagini allegate alla citata nota di Italia Nostra, in particolare foto n. 1, 2 e 5 (documentati dalla Scrivente nei sopralluoghi congiunti del 2013 e del 2018), si chiede a codesto Comune di fornire a quest’Ufficio i dati anagrafici dei proprietari di tali tratti delle Mura e la relativa identificazione catastale.

Si resta in attesa di celere riscontro e a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Michela CATALANO

Il Soprintendente *ad interim*

Dott.ssa Barbara DAVIDDE*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, costituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

